

平成 30 年 7 月 7 日  
 10 時 00 分現在  
 西日本高速道路株式会社

報道関係各位

## E2A 中国道 本線盛土のり面崩壊による災害(第1報)

かつて経験のない長期間降り続く大雨の影響で、降雨による通行止め規制中であった中国道において、本線盛土のり面崩壊による土砂が流出し、隣接する民家2軒に崩落土が堆積する災害が発生しました。

現在、現地の状況を調査中であり、詳しい被災状況は別途お知らせいたします。

なお、民家2軒4名のうち、3名の無事と負傷者1名との情報を得ています。

また、各地の高速道路でも大規模な災害が発生しており、復旧までに相当な時間を要します。

お客さまには最新の通行止め・解除情報をご確認いただきますようお願いいたします。

### ■災害の発生状況

| 道路名     | 上下  | 区間                       | 道路状況       |
|---------|-----|--------------------------|------------|
| E2A 中国道 | 上り線 | 北房 IC～新見 IC<br>(211.1kp) | 本線盛土のり面の崩落 |

### ■通行止め状況

- ・通行止め開始日時 : 7月6日21:00～
- ・通行止め開始時点での区間 : 北房 IC～新見 IC

広域図



詳細図



【被災状況】

