

平成 30 年 7 月 8 日
15 時 00 分現在
西日本高速道路株式会社

報道関係各位

E31 広島呉道路 区域外からの土砂崩落による道路流出(第1報)

かつて経験のない長期間降り続く大雨の影響で、降雨による通行止め規制中であった広島呉道路において、豪雨により区域外から土砂が崩落し、道路が流出しました。

現在、現地の状況を調査中ですが、JR 呉線及び国道31号線まで土砂が流出している状況です。なお、土砂が流出した当時、JR 呉線は運休、国道31号は通行止めを行っておりました。詳しい被災状況は別途お知らせいたします。

また、各地の高速道路でも大規模な災害が発生しており、復旧までの時間を要するため、通行止め解除までには時間を要する見込みですが、NEXCO 西日本としても、お客さまの安全・安心を第一に、できるだけ早期に通行が可能となるように点検・復旧に全力を尽くしてまいります。

お客さまには最新の通行止め・解除情報をご確認いただきますようお願いいたします。


■災害の発生状況

| 道路名 | 上下 | 区間 | 道路状況 |
|-----------|-----|---|-------------------|
| E31 広島呉道路 | 上下線 | <small>さかみなみ</small> 坂南 IC ~ <small>てんのうにし</small> 天応西 IC (坂南 IC より約1km南側) | 区域外からの土砂崩落による道路流出 |

■通行止め状況

- ・通行止め開始日時 : 7月6日18:42~
- ・通行止め開始時点での区間 : 仁保 IC~呉 IC





以上