

E2A 中国自動車道 津山 IC～院庄 IC 間(下り線) 散水車からの水飛散事象について

NEXCO 西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:赤松 邦康)が管理する E2A 中国自動車道 津山インターチェンジ(IC)～院庄 IC 間において、昼夜連続車線規制を実施していましたが、規制内の工事現場に配置しておりました散水車のホースから水道水が供用中車線へ飛散する事象が発生しましたので、お知らせします。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和 6 年 6 月 6 日(木曜) 12 時 40 分頃 (工事受注者が確認)

2. 発生場所

E2A 中国自動車道 津山 IC～院庄 IC 間(下り線) KP151.5 付近

【住所:岡山県津山市河辺】

3. 被害状況

現在のところ、お客さまからの申し出はありません。

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ先」までご連絡下さい。

なお、路面に飛散した水については、水道水であり、高速道路区域外には影響ありません。

4. 発生原因

現在調査中です。

5. 今後の対応

詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

6. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、NEXCO 西日本 津山高速道路事務所にお問い合わせいたします。

NEXCO 西日本 津山高速道路事務所 Tel 0868-26-2181 (平日 9 時 00 分～17 時 00 分)

土曜、日曜、祝日でのお問い合わせは以下にお問い合わせいたします。

NEXCO 西日本 お客さまセンター ☎ 0120-924-863 (通話料無料)

受付時間/年中無休・24 時間受付

※ IP 電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、TEL.06-6876-9031(通話料有料)

7. 位置図



散水車のホースから水道水が飛散した箇所

E2A 中国自動車道 津山 IC～院庄 IC 間(下り線) KP151.5 付近

8. 状況写真



以上