

お知らせ

E26 近畿自動車道 東大阪南 IC 入口ランプ 散水融雪設備からの塩水噴出し事象について

9月3日(火曜)午後4時20分頃に、E26^{きんき自動車道}近畿自動車道(E26 近畿道) 東大阪南^{ひがしおおさかみなみ}インターチェンジ(IC)において、散水融雪設備補修作業中に誤って塩水が噴出する事象が発生しました。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和 6 年 9 月 3 日(火曜) 午後 4 時 20 分頃

2. 事故発生場所

E26 近畿道 東大阪南 IC 入口ランプ部

【住所:大阪府^{おおさかふ}八尾市^{やおし}新家町^{しんけちょう}】

3. 被害の状況

現在、2名のお客さまから車両の汚損があった旨の申し出がございました。(お怪我の申し出は御座いません)

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ」までご連絡下さい。

4. 現在の状況

塩水が噴き出た箇所について、点検が完了し、安全を確認しました。

5. 発生原因

散水融雪設備のバルブのつなぎ目が損傷していたため塩水が噴出しました。

6. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、NEXCO 西日本 大阪高速道路事務所にお問い合わせいたします。

NEXCO 西日本 大阪高速道路事務所 Tel 06-6877-4855 (平日 9 時 00 分～17 時 00 分)

平日(17 時 00 分～翌朝 9 時 00 分)、土曜、日曜、祝日でのお問い合わせは以下にお問い合わせいたします。

NEXCO 西日本 お客さまセンター (年中無休・24 時間受付)

 **0120-924863** (クルマでおでかけ24時間ハローさん)

※ IP電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、**06-6876-9031** (通話料有料)

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。

※本件の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合がございます。

7. 位置図



《位置図 噴出箇所》

