

令和 7 年 2 月 2 日
西日本高速道路株式会社

E58 沖縄自動車道 ^{きよだ}許田IC～国道58号間(下り線) 許田高架橋の門型クレーン落下事故について

NEXCO西日本 九州支社(福岡市博多区、支社長:加治 英希)が実施している E58沖縄自動車道 許田IC～国道58号間(下り線)の許田高架橋の床版取替工事において、工事に使用していた門型クレーンが落下する事故が発生しました。

皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、原因を調査し同様の事故が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和7年2月2日(日曜) 午前 3 時 47 分頃

2. 発生場所

E58 沖縄自動車道 許田IC～国道58号間(下り線) 許田高架橋 KP57.0付近
【住所：沖縄県名護市許田】

3. 被害状況

人的被害はありません。

4. 事故の状況

工事に使用していた門型クレーンが本線外に落下したものの。

5. 発生原因

落下に至った原因は現在調査中です。

6. 位置図・現場状況

