

2. 位置図



3. 主な工事内容

○ 橋梁床版取替工事

経年劣化により損傷したコンクリート床版を、より耐久性の高い床版に取り替えるための工事を行いました。

《新設 PC 床版設置状況》



《新設鋼床版設置状況》




《施工完了状況》



○ 道路保全工事

橋梁、設備等を常時良好な状態に保つための補修・点検・清掃を行いました。

《構造物点検状況》



《舗装補修状況》



4. 渋滞等状況について

高速道路本線にて下表のとおり渋滞が発生いたしました。

主な渋滞発生箇所	方向	最大渋滞長	渋滞ピーク日時	渋滞要因
阪和道 和歌山 JCT～泉南 IC 間	上り線	約 10km	4 月 5 日・12 日(日曜) 17 時 00 分ごろ	車線規制
阪和道 和歌山 JCT～泉南 IC 間	下り線	約 4km	4 月 5 日(日曜) 11 時 00 分ごろ	車線規制

5. 今後の改善

工事期間中にお客さまからいただいたご意見・ご要望及び工事規制に伴う渋滞発生状況を鑑み、今後の夜間通行止めの計画に反映してまいります。