

平成 30 年 7 月 7 日  
15 時 30 分現在  
西日本高速道路株式会社

報道関係各位

## E2山陽道 志和トンネル土砂流入による災害(第1報)

かつて経験のない長期間降り続く大雨の影響で、降雨による通行止め規制中であった山陽道において、志和トンネル東坑口付近の区域外で土砂崩落が発生し、区域外から高速道路本線に土砂が流れ込む災害が発生しました。

現在、現地の状況を調査中であり、詳しい被災状況は別途お知らせいたします。

また、各地の高速道路でも大規模な災害が発生しており、復旧までに相当な時間を要します。

お客さまには最新の通行止め・解除情報をご確認いただきますようお願いいたします。

### ■災害の発生状況

道路名	上下	区間	道路状況
E2 山陽道	上下線	志和 IC～広島東 IC (志和TN東坑口付近)	区域外から本線への土砂流入

### ■通行止め状況

- ・通行止め開始日時：7月6日15:10～
- ・通行止め開始時点での区間：西条 IC～広島 IC



### 【被災状況】



志和トンネル東坑口



志和トンネル西坑口