

E2A 中国自動車道 佐用 IC～作東 IC 間(下り線) 切土のり面からの落石事象について

NEXCO 西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:赤松 邦康)が管理する E2A 中国自動車道 佐用インターチェンジ(IC)～作東 IC 間において、切土のり面上の土砂の仮置き場から、供用中車線への落石(直径 10cm 程度のものが 1 個)が発生しましたので、お知らせします。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和 6 年 7 月 29 日(月曜) 15 時 20 分頃 (工事受注者が確認)

2. 発生場所

E2A 中国自動車道 佐用 IC～作東 IC 間(下り線) KP123.1 付近

【住所:兵庫県佐用郡佐用町】

3. 被害状況

現在のところ、お客さまからの申し出はありません。

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ先」までご連絡下さい。

4. 発生原因

現在調査中です。

5. 今後の対応

詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

6. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、NEXCO 西日本 津山高速道路事務所をお願いいたします。

NEXCO 西日本 津山高速道路事務所 Tel 0868-26-2181 (平日 9 時 00 分～17 時 00 分)

土曜、日曜、祝日でのお問い合わせは以下をお願いいたします。

NEXCO 西日本 お客さまセンター ☎ 0120-924-863 (通話料無料)

受付時間/年中無休・24 時間受付

※ IP 電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、TEL.06-6876-9031(通話料有料)

7. 位置図



切土のり面上の土砂仮置き場から落石事象が発生した箇所
E2A 中国自動車道 佐用 IC～作東 IC 間(下り線) KP123.1 付近

8. 状況写真



以上