

令和 7 年 9 月 11 日
西日本高速道路株式会社

E73 米子自動車道 蒜山 IC～江府 IC 間(下り線:米子方面) 給水車からの水飛散事象について

NEXCO 西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:本園 民雄)が管理する E73 米子自動車道 蒜山(ひるぜん)インターチェンジ(IC)～江府 IC 間(下り線:米子方面)において、車線規制を実施していましたが、規制内の工事現場に配置しておりました給水車のホースから水道水が供用中車線へ飛散する事象が発生しましたので、お知らせします。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和 7 年 9 月 11 日(木曜) 9 時 30 分頃 (工事受注者が確認)

2. 発生場所

E73 米子自動車道 蒜山 IC～江府 IC 間(下り線) KP42.8 付近

【住所:鳥取県日野郡江府町宮市(ひのぐんこうふちょうみやいち)】

3. 被害状況

現在のところ、お客さまからの申し出はありません。

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ先」までご連絡下さい。

なお、路面に飛散した水については、水道水であり、高速道路区域外には影響ありません。

4. 発生原因

現在調査中です。

5. 今後の対応

詳細な原因を調査し、適切な対応を図ってまいります。

6. お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、NEXCO 西日本 米子高速道路事務所をお願いいたします。

NEXCO 西日本 米子高速道路事務所 Tel 0859-27-2181 (平日 9 時 00 分～17 時 00 分)

土曜、日曜でのお問い合わせは以下をお願いいたします。

NEXCO 西日本 お客さまセンター



0120-924863


(クルマでおかけ24時間ハローさん)

※IP 電話等一部のフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、 **06-6876-9031** (通話料有料)

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。

7. 位置図



給水車のホースから水道水が飛散した箇所

E73 米子自動車道 蒜山 IC～江府 IC 間(下り線:米子方面) KP42.8 付近

8. 状況写真



以 上