


お 知 ら せ

E58 沖縄自動車道 石川IC～金武IC間 対面通行規制形態の変更について

NEXCO西日本九州支社(福岡市博多区、支社長:加治 英希)は、令和 8 年 2 月 17 日(火曜)に「[沖縄自動車道リニューアル工事渋滞対策連絡会議の開会結果](#)(別紙4渋滞緩和に向けた今後の取組み)」にてお知らせいたしました、屋嘉ICオンランプ部における混雑解消対策について、施工班の増や作業時間の拡大によりカルバートボックス工事の工程を約1ヶ月短縮し、令和 8 年 3 月 2 日(月曜)14 時より規制形態を変更しましたのでお知らせいたします。

なお、屋嘉第二高架橋のリニューアル工事につきましては、引き続き 4 月中旬の早期完成に向けて施工を進めております。工事期間中は渋滞等によりご不便をおかけしますが、安全確保のため必要な規制となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。


1. 見直し後の規制形態



2. 施工状況写真(カルバートボックス)




施工前



損傷した頂版の撤去作業状況



新設頂版の設置作業状況



施工後

【参考】令和7年10月6日付けニュースリリース

[E58 沖縄自動車道 石川IC～金武IC間、金武IC～許田IC間で終日対面通行規制を実施いたします](#)
[—高速道路リニューアルプロジェクト 大規模更新・修繕事業—](#)