

令和 8 年 9 月 1 日
西日本高速道路株式会社

E2 山陽自動車道 コンクリート舗装の角欠け飛散事象について

NEXCO 西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:^{もろどみ}諸富 ^{まさかず}正和)が管理する E2 山陽自動車道 備前 IC～赤穂 IC 間(下り線)KP92.9 付近においてコンクリート舗装が劣化しコンクリート片が飛散したことにより、お客さまの車両を損傷する事象が発生しました。

お客さまには多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

1. 発生日時

令和 8 年 9 月 1 日(火曜) 8 時 00 分頃

2. 発生場所

E2 山陽自動車道 備前IC～赤穂IC間 下り線 92.9KP 付近

【住所:兵庫県赤穂市西有年(あこうしにしうね)】

3. 被害の状況

お客さま車両 1 台の損傷(人的被害なし)

※本件でお心あたりのある方は、お手数ですが「6. お問い合わせ」までご連絡下さい。

4. 現在の状況

本日、コンクリート片の飛散が確認された箇所の補修作業を実施し、安全を確認しました。

5. 発生状況

コンクリート舗装が劣化し、コンクリート片(0.3m×0.2m×0.1m)が飛散していたもの。

6. お問い合わせ

NEXCO 西日本 姫路高速道路事務所 Tel 079-269-0690

受付時間/平日 9 時 00 分～17 時 30 分

土曜、日曜、祝日でのお問い合わせは以下にお願いいたします。

NEXCO 西日本 お客さまセンター (年中無休・24 時間受付)

 **0120-924863** (クルマでおかけ24時間ハローさん)

※ IP 電話等一部の電話からはフリーダイヤルがご利用できない場合があります。

その場合は、**06-6876-9031** (通話料有料)

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。

※本件の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合がございます。

7. 位置図



8. 現場状況

