

平成 28 年 4 月 15 日  
22 時 30 分現在  
西日本高速道路株式会社

## 4 月 14 日 九州地方地震による通行止め・災害状況等について (第5報)

4 月 14 日(木)21 時 26 分に発生しました地震による九州支社管内の高速道路の通行止め・災害状況等について、NEXCO西日本九州支社(福岡県福岡市、支社長:北田正彦)より、次のとおりお知らせいたします。通行止めによりお客さまには大変ご迷惑をおかけしております。

### 1. 通行止め解除区間

22 時 30 分、下記の区間の通行止めを解除しました。

	道路名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	植木 IC～益城熊本空港 IC	4 月 14 日 21 時 27 分 ~ 4 月 15 日 22 時 30 分

### 2. 通行止めの状況

現在、九州支社管内道路の下記区間が通行止めとなっています。

	道路名	上下線	区間	通行止め日時
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港 IC ~ 松橋 IC	4 月 14 日 21 時 27 分～
②	九州中央自動車道	上下線	嘉島 JCT～益城 TB	4 月 14 日 21 時 27 分～

### 3. 道路の災害状況

九州管内全線において、今回の地震に伴う点検は完了いたしました。現時点での被害状況等は、以下のとおりです。

	道路名	上下線	区間	災害状況
①	九州自動車道	上下線	益城熊本空港IC ～ 御船IC	土工部盛土法面の崩落 1か所 L=30m 土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数 橋梁部ジョイントの段差 4橋 最大段差 20cm、開き 50cm 橋梁下部工の角かけ
②		上下線	御船IC～松橋IC	土工部路面陥没、段差、ひび割れ、 隆起等 多数

土工部盛土法面崩壊(下り線)177.8KP  
(益城熊本空港IC～嘉島 JCT 間)



土工部縦断方向ひび割れ(下り線)177.8KP  
(益城熊本空港IC～嘉島 JCT 間)



橋梁ジョイント部段差(上下線)179.1KP  
木山川橋(益城熊本空港IC～嘉島 JCT 間)



橋梁下部工の角かけ(下り線)177.8KP  
秋津川橋(益城熊本空港IC～嘉島 JCT 間)



### 3-1 第三者被害

現時点において、高速道路上をご利用中のお客さまおよび休憩施設内のお客さま、従業員等に対する被害等は確認されておりません。

### 3-2 高速道路内の休憩施設、料金所等の被害状況

今回の地震において、高速道路内の休憩施設および料金所等において、点検の結果、灯具およびガラス破損等の一部小規模な被害等は確認されておりますが、建物倒壊等の大規模な被害は発生しておりません。

### 3-3 災害箇所付近の最大震度(観測点 御船 IC 観測所): 震度 6 強

## 4. 通行止め解除の見込み

災害発生箇所については、応急復旧方法について検討を行い、順次復旧作業を進めてまいります。今後、復旧作業の進捗状況を確認した上で、適宜通行止めを解除する予定です。