

令和 7 年 10 月 21 日
西日本高速道路株式会社

E89 第二京阪道路 鴨川東 IC～城南宮南 IC(上下線)および 伏見 IC 入口(上り線)での緊急工事による夜間通行止め・夜間閉鎖は 10 月 21 日(火曜)をもって終了しました

— 工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました —

NEXCO 西日本関西支社(大阪府茨木市、支社長:諸富 もろとみ まさかず 正和)が実施しておりました、[E89 第二京阪道路 鴨川東インターチェンジ\(IC\)～城南宮南 IC\(上下線\)および伏見 IC 入口\(上り線:山科方面\)での緊急工事\(舗装補修作業\)](#)に伴う夜間通行止め・夜間閉鎖は、10 月 21 日(火曜)朝 4 時をもちまして終了しました。

工事期間中は、夜間通行止め・夜間閉鎖によるう回路のご利用等において、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。

工事へのご理解とご協力をいただきまして誠にありがとうございました。

■工事内容:舗装補修工事を実施しました。

■工事区間および工事期間:

規制区間:	E89 第二京阪 鴨川東 IC ～ 城南宮南 IC (上下線) (約 4.0km)
規制箇所:	E89 第二京阪 伏見 IC 入口 (上り線:山科方面)
日 時:	令和 7 年 10 月 20 日(月曜)夜から 10 月 21 日(火曜)朝 (1 夜間) 夜 20 時から翌朝 4 時まで (8 時間)
規制方式:	夜間通行止め・夜間閉鎖

1. 位置図



10/20(月)夜 ~ 10/21(火)朝
E89 第二京阪道路
鴨川東 IC~城南宮南 IC (上下線)
夜間通行止め

10/20(月)夜 ~ 10/21(火)朝
E89 第二京阪道路
伏見 IC 入口 (上り線:山科方面)
夜間閉鎖




2. 工事内容

お客様の走行の安全・快適性の確保のため、損傷した舗装路面の補修作業を行いました。

《施工前》



《施工後》



3. 渋滞発生状況

期間中、工事に伴う渋滞は発生しませんでした。