

3. 道路の災害状況

現時点で確認された甚大な被害状況は以下のとおりです。

〈橋梁部ジョイントの損傷、桁ずれ、路面の段差・開き〉

川田橋(宇城氷川スマートIC～八代IC)



片野川橋(八代JCT～人吉IC)



妙見第一橋(八代JCT～八代南IC)



〈土工部路面段差、ひび割れ、隆起等〉

松橋 IC～宇城氷川スマート IC



八代 IC(ランプ部)

