

令和8年熊本地震による

かたのがわばし

九州道 片野川橋の被災・応急復旧概要について

令和8年8月10日

みち、ひと…未来へ。




九州自動車道 片野川橋(上下線)の主な被災状況



片野川橋(上下線)

- ・位置:九州自動車道
八代JCT～人吉IC
- ・橋長:(上り線)32.0m
(下り線)25.0m
- ・上部工形式:(上り線)PC単純合成桁
(下り線)PC単純合成桁
- ・主な損傷内容:
橋梁部ジョイント・壁高欄の損傷、
桁ずれ、路面の段差・開き等

<主な被災状況>



応急復旧工程(片野川橋(上下線))

有識者確認→ベント設置→ジャッキアップ・遊間部コンクリート打設・応急復旧等を踏まえ、**発災から14日後に緊急車両が通行可能予定**

7/28
発災

7/29
有識者確認

7/30～
ベント設置

8/7
ジャッキアップ・
鋼製支保工設置

8/7～
遊間部コンクリート
打設

8/9～
段差修正

8/11～
緊急車両
通行可能

一般車両通行に向けた
復旧工事継続

発災直後



ベント設置



ジャッキアップ・鋼製支保工設置



< 応急復旧状況 >



発災直後



8/9時点

遊間部コンクリート打設

