

松山自動車道 川内トンネル補強工事 完了状況

【令和7年6月25日時点】

上り線



トンネル覆工内巻き工 完了状況(21段目)

下り線




トンネル覆工内巻き工 完了状況(22段目)

松山自動車道 川内トンネル補強工事 作業状況


【令和7年5月26日撮影】

上り線



施工状況（トラック車載型システム作業床）

下り線



施工状況（トラック車載型システム作業床）