

松山自動車道 川内トンネル補強工事 作業状況

【令和8年6月26日時点】

上り線



工事規制STEP⑥ 完了状況(至 川之江JCT側)

下り線



工事規制STEP⑥ 完了状況(至 松山側)

松山自動車道 川内トンネル補強工事 作業状況

【令和8年6月26日時点】

上り線



トンネル覆工内巻き工 施工状況

下り線




トンネル覆工内巻き工 施工状況

松山自動車道 川内トンネル補強工事 作業状況

【令和8年6月26日時点】

上り線



トンネル覆工内巻き工 施工状況

下り線



トンネル覆工内巻き工 施工状況