

# 平成25年度 西名阪集中工事のご報告

## ◆舗装補修工事

老朽化した舗装路面のひび割れや段差箇所を補修しました。

### 【工事前】

《下り8. 3KP付近》



《上り5. 1KP付近》



### 【工事中】



### 【工事完了】



## ◆増厚工事

老朽化した床版コンクリートを増厚しました。

### 【工事前】

《御幸大橋》



《西安堵橋》



### 【工事中】



### 【工事完了】





◆標識工事

内照式標識を超高輝度へ更新しました。

【対策前】



【対策後】



◆その他

【TN漏水樋設置】



【伸縮装置取替】



【大和郡山JCT本線切替】



【情報板設置作業】



【清掃作業】



【遮音壁補修】

